



SPA911

## Комбі новані ПЗІ П, Тип 1+2, варистор, 12,5кА

Опис	Артикул
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 2Р 25кА 1,2кV TN-S TT +дод.контакт	<b>SPA911</b>
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 3Р 37,5кА 1,2кV TN-C +дод.контакт	<b>SPA930</b>
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 4Р 50кА 1,2кV TN-S TT +дод.контакт	<b>SPA931</b>



SPA800

## Комбі новані ПЗІ П, Тип 1+2, і скровий промі жоє, 25кА

Опис	Артикул
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 3Р Uс 350V 25кА 1,5кV TCN +дод.контакт	<b>SPA800</b>
Розрядник (ПЗІ П) Т1+Т2 4Р Uс 350V 25кА 1,5кV TNS/TT +дод.контакт	<b>SPA801</b>



SPA081

## Вставні модулі для комбі нованих ПЗІ П, Тип 1+2

Опис	Артикул
Вставний модуль L-N/PEN Uс 350V Iimp 25кА Up 1.5кV для SPA80X	<b>SPA081</b>
Вставний модуль N-PE Uс 350V Iimp 100кА Up 1.5кV	<b>SPA001N</b>
Вставний модуль 1Р Т1+Т2 L-N для SPA9xxx	<b>SPA090</b>
Вставний модуль 1Р Т1+Т2 N-PE для SPA9xxx	<b>SPA090N</b>